

Vybavenie:

- Dvojitý displej pre teplotu a vlhkosť
- Pamäť pre max./min. teplotu
- Nastaviteľné ukazovanie teploty v °C / °F
- Ukazovateľ vonkajšej teploty
- Možnosť pripevnenia na stenu
- Otvor pre uchytanie
- Vyklopiteľný stojan

Špecifikácia:

Rozpätie merania:	20 – 99 % 0 – 50 °C / 32-122 °F (vnútorné priestory) - -50 -70 °C / -58-158 °F (vonkajšie priestory)
Presnosť merania:	± 3% , ±1 °C / ±2 °F
Rozlíšenie displeja:	1%, 0,1°
Rozmery displeja:	36 mm x 16 mm
Rozmery tovaru:	65mm x 97mm x 20mm
Batéria:	1,5 V „AAA“ batéria alebo ekvivalentná (1 kus v balení)

Inštalácia:

1. Vybalte teplomer..
2. Otvorte kryt batérie
3. Vložte batériu v správnej polarite
5. Zatvorte kryt batérie
6. Odstráňte ochrannú fóliu z displeja

Používanie:

- Akonáhle ste nainštalovali batériu, teplomer vykoná vlastný test a po 5 sekundách teplomer ukazuje normálnu teplotu.
- Umiestnite sondu mimo priameho slnečného žiarenie, dažďa alebo extrémnych teplôt.

Zmena ukazovania teploty (°C/°F):

Stlačte a držte tlačítko °C/°F na zmenu meraciej jednotky.

Displej pamäte maximálnej a minimálnej teploty:

1. Stlačenie tlačítka MAX/MIN raz zobrazí maximálnu nastavenú hodnotu
2. Stlačenie tlačítka MAX/MIN ešte raz zobrazí minimálnu nastavenú hodnotu
3. Stlačenie tlačítka MAX/MIN ešte raz vráti displej do normálneho zobrazenia

Pre zmazanie teplotnej pamäte stlačte tlačítko MAX/MIN až kým sa zobrazí „---“ a potom pustite.